

CARICO IN %			100%	200%	140% da 7° a 45°	80%	100% da 45° a 60°
PORTATE	COLORE	LARGHEZZA					
1 T	Viola	30 / 50	1000	2000	1400	800	1000
2 T	Verde	60	2000	4000	2800	1600	2000
3 T	Giallo	90	3000	6000	4200	2400	3000
4 T	Grigio	120	4000	8000	5600	3200	4000
5 T	Rosso	150	5000	10000	7000	4000	5000
6 T	Marrone	180	6000	12000	8400	4800	6000
8 T	Blu	240	8000	16000	11200	6400	8000
10 T	Arancio	300	10000	20000	14000	8000	10000


COEFFICIENTE DI UTILIZZAZIONE = 7:1

LA VOSTRA SICUREZZA DIPENDE DAL BUON USO DI QUESTI PRODOTTI


Consigli di utilizzo




Controllare il peso del carico




Tenere conto del modo di imbragaggio e dell'angolo d'inclinazione




Tenere in considerazione il centro di gravità del carico




Non agganciare sulla punta del gancio




Non torcere o annodare



Utilizzare a temperature comprese tra -40°C e +100°C



In caso di esposizione ad agenti chimici verificare la compatibilità



Controllare l'integrità delle fasce prima di ogni utilizzo

L A G U N A F U N I

Brache con asole in poliestere a doppio strato norme CE